

11с937п - сварка/сварка, полный проход, PN40, PN25

- Класс давления: PN40 (DN15-50), PN25 (DN65-250)
- Спецификация: Таблица 2.1, «Краны BREEZE Europe: устройство и материалы»
- Параметры фланца привода арматуры: Приложение E, Геометрические параметры и обозначение

фланцев ISO 5211

- Параметры патрубков под приварку: Приложение D, Параметры сварного соединения кранов к тру-

бопроводу

- Базовая модель: «11с37п - сварка/сварка, полный проход, PN40, PN25»

Рисунок 4.5. Краны 11с937п: таблица-фигура




Таблица 4.5. Краны 11с937п: размеры

Код	DN	D	PN	L	H	Dp	Tp	ISO	M	W
11.37.015-002	15	15	40	130	75	21.30	2.65	F05	5	0.94
11.37.020-002	20	20	40	130	80	27.00	2.50	F05	10	1.22
11.37.025-002	25	25	40	140	85	33.70	2.85	F05	10	1.34
11.37.032-002	32	32	40	160	100	42.40	2.80	F07	20	2.27
11.37.040-002	40	40	40	180	105	48.00	2.50	F07	20	2.81
11.37.050-002	50	50	40	210	115	57.00	3.00	F07	40	4.84
11.37.065-002	65	65	25	250	130	76.00	3.50	F07	70	8.01
11.37.080-002	80	80	25	260	140	89.00	4.00	F07	140	8.44
11.37.100-002	100	100	25	300	185	108.00	4.50	F10	170	14.88
11.37.125-002	125	125	25	325	195	133.00	6.00	F10	200	24.46
11.37.150-001	150	150	25	400	245	159.00	5.00	F12	380	35.08
11.37.200-001	200	200	25	600	260	219.00	7.00	F14	1700	91.12
11.37.250-001	250	250	25	730	335	273.00	10.00	F16	3500	169.25